

DESCRIZIONE MEZZO	CAMION SCARRABILE COMPLETO DI POLIPO E 4 CASSONI
MARCA - MODELLO	MERCEDES-BENZ 2546
TARGA	CJ282AG
ANNO	2003
KM/ORE	643282



Note sull'operatività del mezzo

Sul mezzo è stata effettuata una manutenzione straordinaria nel 2025; necessita comunque di ulteriori piccole manutenzioni residue. Risultano aggiornati al 2025 la revisione e la verifica periodica gru (ultima data verifica annuale: 25/06/2025 – ultima data verifica supplementare periodica 10/02/2023).

Sono inclusi:

- Gru caricatrice abbinata a Benna a polipo ROZZI mod.RP250
- Gancio di traino omologato
- Pneumatici in buono stato
- 4 casse mobili per camion e veicoli industriali

U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile

VALORE STIMATO DEL BENE: € 19.000,00

DESCRIZIONE MEZZO	PINZA FORESTALE
MARCA - MODELLO	SUPERGRIP HULTDINS SG360
TARGA	
ANNO	2019
KM/ORE	



Note sull'operatività del mezzo	In ottimo stato, completa di rotore
U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile	
VALORE STIMATO DEL BENE:	€ 2.800,00