



|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| DESCRIZIONE MEZZO | MACCHINA PER PIRODISERBO          |
| MARCA - MODELLO   | OFFICINE MINGOZZI MOD PTRP1400/12 |
| TARGA             | TELAIO N.02/327                   |
| ANNO              | 2015                              |
| KM/ORE            |                                   |



|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Note sull'operatività del mezzo              | Attrezzatura poco utilizzata, necessita di revisione alle tubazioni del gas |
| U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile |                                                                             |



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE MEZZO | ASPIRATORE STRADALE |
| MARCA - MODELLO   | GLUTTON 241ELECTRIC |
| TARGA             | 163045611485        |
| ANNO              | 2015                |
| KM/ORE            |                     |



**Glutton**  
Rue de l'Île Dussai, 9  
5300 Andenne (Sclayn)  
Tel. +32 (0)85.31.04.30  
Made in Belgium

DATE

TYPE

SERIAL N°

WEIGHT  kg. LOAD  kg

**CE**



[www.glutton.com](http://www.glutton.com)



|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Note sull'operatività del mezzo              | Stato di tenuta delle batterie da verificare |
| U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile |                                              |



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| DESCRIZIONE MEZZO | FALCIATRICE CON TURBINA |
| MARCA - MODELLO   | BCS                     |
| TARGA             |                         |
| ANNO              |                         |
| KM/ORE            |                         |




Note sull'operatività del mezzo

Motore da sostituire

U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile



|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE MEZZO                                                                   | POMPA IRRIGAZIONE                                                    |
| MARCA - MODELLO                                                                     |                                                                      |
| TARGA                                                                               |                                                                      |
| ANNO                                                                                |                                                                      |
| KM/ORE                                                                              |                                                                      |
|  |                                                                      |
| Note sull'operatività del mezzo                                                     | Necessita di manutenzione per ripristinare il corretto funzionamento |



## SCHEDA DI STIMA ATTREZZATURA INVERNALE



### **DESCRIZIONE:**

SPARGISALE GILETTA KA 1000 MATR.KA335FD60R tutto in acciaio Inox, idraulico, alimentazione del sale a nastro, griglia, comando da cabina inizio/fine.

### **CONDIZIONI GENERALI E ISPEZIONE VISIVA:**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Carrozzeria / Telaio            | BUONO                      |
| Pneumatici / Cingoli:           | (Stato usura: 70% residua) |
| Vetri / Fari:                   | ---                        |
| Abitacolo / Interni :           | ---                        |
| Meccanica (Motore/Trasmissione) | BUONO                      |
| Elettronica / Strumentazione:   | BUONO                      |
| Attrezzature Specifiche:        | MANCA MOTORE AUSILIARIO    |

Sono presenti documenti dell'attrezzatura (CE).