

DESCRIZIONE MEZZO	AUTOVEICOLO
MARCA - MODELLO	FIAT DOBLO'
TARGA	DD382GY
ANNO	2006
KM/ORE	180000
 	
Note sull'operatività del mezzo	Il veicolo non è marciante per via di danni al cambio.
U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile	
VALORE STIMATO DEL BENE:	€ 250,00


DESCRIZIONE MEZZO	RASAERBA
MARCA - MODELLO	HONDA
TARGA	
ANNO	2000
KM/ORE	



Note sull'operatività del mezzo	Funzionante, meccanismo frizione da sostituire, piatto saldato
U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile	
VALORE STIMATO DEL BENE:	€ 400,00

DESCRIZIONE MEZZO	ATTREZZO MULTIFUNZIONE
MARCA - MODELLO	SHINDAIWA 242S
TARGA	
ANNO	
KM/ORE	
	
Note sull'operatività del mezzo	Funzionante, in discrete condizioni generali
U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile	
VALORE STIMATO DEL BENE:	€ 400,00

DESCRIZIONE MEZZO	POTATORE TELESOPICO
MARCA - MODELLO	STIHL
TARGA	
ANNO	
KM/ORE	



Note sull'operatività del mezzo	Funzionante, in discrete condizioni generali
U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile	
VALORE STIMATO DEL BENE:	€ 450,00

DESCRIZIONE MEZZO	DECESPUGLIATORE
MARCA - MODELLO	TOTAL
TARGA	
ANNO	2021
KM/ORE	



Note sull'operatività del mezzo	Funzionante
U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile	
VALORE STIMATO DEL BENE:	€ 80,00

DESCRIZIONE MEZZO	E-BIKE + STAZIONE DI RICARICA
MARCA - MODELLO	5 E-BIKES DUCATI comprensivo di rastrelliera e infrastruttura di ricarica elettrica
TARGA	
ANNO	2019
KM/ORE	



Note sull'operatività del mezzo	Manutenute nel 2025; funzionanti, tuttavia non più adatte all'utilizzo del pubblico.
U.O. ASSEGNAZIONE: Verde e protezione civile	
VALORE STIMATO DEL BENE:	€ 1,500,00

